

PROTOKOL O KONTROLE PŘENOSNÝCH HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ - REVIZNÍ ZPRÁVA

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly
HASKON s.r.o.
 Karlovarská 456
 271 01 Nové Strašecí
 tel. 775 339 706, IČ: 279 05 870

Objednatel kontroly
Obec Brandýsek
 Adresa objektu kde jsou PHP instalovány
Obec Brandýsek, Slánská 62

č.	Umístění	Druh	Typ	Výr. číslo	Výrobce	Poznámka	Příští revize	Stav	Provozuschopný
1	OÚ 3.NP kotelna	CO2	S5Kte/A	10/082805/24	Hastex	periodická zkouška, mont. držáku	Červenec 2025	PO	Ano
2	OÚ 3.NP archiv	PR	PG6LE	04/005624/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
3	OÚ 2.NP chodba	PR	PG6LE	04/006399/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
4	OÚ 2. NP podatelna	CO2	S2Kte/A	08/00871/24	Kovoslužba	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
5	OÚ přízemí chodba	PR	PG6LE	04/005676/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
6	OÚ 2.NP kancelář	CO2	S5	04/8725726/20	ETS		Červenec 2025	D	Ano
7	OÚ archiv	CO2	S2Kte/A	07/007676/22	Hastex		Červenec 2025	D	Ano
8	OÚ archiv	PR	PG6LE	07/017100/22	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
9	Dílňa	PR	PG6LE	04/007695/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
10	Dílňa	PR	P6BETA-Z	19/20723/24	Beta	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
11	Dílňa	PR	P6BETA-Z	19/21155/24	Beta	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
12	Dílňa	PR	P6BETA-Z	19/22274/24	Beta	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
13	Dílňa	CO2	S5	22/024237	Albeco		Červenec 2025	D	Ano
14	Knihovna	PR	P6BETAZ	22/08218	Beta	montáž držáku	Červenec 2025	D	Ano
15	Knihovna	PR	PG6LE	04/006221/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
16	Hřiště	PR	P6BETA-Z	17/02371/22	Beta	umístěn vysoko	Červenec 2025	D	Ano
17	Hřiště	PR	P6BETA-Z	17/02338/22	Beta	umístěn vysoko	Červenec 2025	D	Ano
18	Zdravotní středisko	PR	PG6LE	05/012357/20	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
19	Tělocvična	PR	P6BETAZ	22/08511	Beta	umístěn vysoko	Červenec 2025	D	Ano
20	DPS 2.NP	PR	PG6LE	09/014571/24	Tepostop	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
21	DPS 1.NP	PR	PG6LE	06/074465/21	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
22	DPS kotelna	CO2	S5	05/094442/20	Neuruppin		Červenec 2025	D	Ano
23	kino, bar	PR	PG6Euro-P	19/003003/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
24	kino, vstup	PR	PG6Euro-P	19/002912/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
25	kino, sál	PR	PG6Euro-P	19/003131/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano

Vysvětlivky

Druh	V - vodní, PN - pěnový, PR - práškový, H - halonový, CO ₂ - sněhový
Výrobce	H - Hastex & Haspr, K - Kodrefo, Kov - Kovoslužba, N - Neuruppin, T - Tepostop
Stav	D - dobrý HP, VZ - HP vyřazen, PO - HP po opravě, per. zkoušce, DO - HP do opravy, N - nový HP

Strana č. / počet stran

1/2

Datum kontroly

Červenec 2024

Závěr provedené kontroly

Přenosné hasičí přístroje předložené při kontrole a uvedené v této revizní zprávě odpovídají požadavkům Vyhl. MV č. 246/2001 Sb, průvodní dokumentací výrobce a jsou schopné dalšího provozu.

Podpis revizního technika

Karlovarská 456, PSČ 271 01
 IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870

PROTOKOL O KONTROLE PŘENOSNÝCH HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ - REVIZNÍ ZPRÁVA
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly
HASKON s.r.o.
Karlovarská 456
271 01 Nové Strašecí
tel. 775 339 706, IČ: 279 05 870

Objednatel kontroly
Obec Brandýsek
Adresa objektu kde jsou PHP instalovány
Obec Brandýsek, Slánská 62

č.	Umístění	Druh	Typ	Výr. číslo	Výrobce	Poznámka	Příští revize	Stav	Provozuschopný
26	kino, sál	PR	PG6Euro-P	19/002821/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
27	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	19/002552/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
28	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	19/003128/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
29	Hasiči vozidlo	CO2	S5	98/01067/21	Kovoslužba		Červenec 2025	D	Ano
30	Hasiči	PR	P6BETA Z	22/08358	Beta		Červenec 2025	D	Ano
31	Hasiči 2.NP	PR	P6BETA Z	22/10449	Beta		Červenec 2025	D	Ano
32	Hasiči 2.NP	PR	PG6LE	08/015654/23	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
33	Hasiči 2.NP	PR	P6BETA Z	22/10578	Beta		Červenec 2025	D	Ano
34	Hasiči 2.NP	CO2	S5	00/17435/20	Kovoslužba		Červenec 2025	D	Ano
35	Hasiči 2.NP	CO2	S5	05/7651/20	Kovoslužba		Červenec 2025	D	Ano
36	Knihovna	PR	P6BETA A	24/03977	Beta	nový PHP, náhrada vyř., montáž	Červenec 2025	N	Ano
37	OÚ 3.NP archiv	PR	P6BETA A	24/00583	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
38	OÚ 2.NP chodba	PR	P6BETA A	24/00021	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
39	OÚ přízemí chodba	PR	P6BETA A	24/01395	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
40	OÚ dílna	PR	P6BETA A	24/02167	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

Vysvětlivky

Druh	V - vodní, PN - pěnový, PR - práškový, H - halonový, CO ₂ - sněhový
Výrobce	H - Hastex & Haspr, K - Kodreta, Kov - Kovoslužba, N - Neuruppin, T - Tepostop
Stav	D - dobrý HP, VZ - HP vyřazen, PO - HP po opravě, per. zkoušce, DO - HP do opravy, N - nový HP

Strana č. / počet stran **2/2**

Datum kontroly **Červenec 2024**

Závěr provedené kontroly

Přenosné hasičí přístroje předložené při kontrole a uvedené v této revizní zprávě odpovídají požadavkům Vyhl. MV č. 246/2001 Sb, průvodní dokumentací výrobce a jsou schopné dalšího provozu.

Podpis revizního technika

Karlovarská 456, PSC 271 01
IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870

ZÁPIS O ÚDRŽBĚ A OPRAVĚ HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., a průvodní dokumentací výrobce

Vykonavatel údržby / opravy

HASKON s.r.o.

Karlovarská 456, 271 01 Nové Strašecí

tel. 775 339 706, IČ: 279 05 870

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125553.

Vlastník / uživatel hasičského přístroje

Obec Brandýsek

Adresa objektu kde jsou PHP instalovány

Obec Brandýsek, Slánská 62

Vysvětlivky značek

Druh hasičského přístroje		Výrobce hasičského přístroje		Výměna náhradních dílů a opravy			Důvody vyřazení HP		
V	vodní	N	Neuruppin	TS	Typový štítek	LAK	Nová povrch. úprava	A	Vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN	pěnový	H	Hastex-Haspr	H	Hadice	NN	Nová náplň hasiva		
PR	práškový	K	Kodrsta	M	Manometr	TM	Těsnění, membrány	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
H	halonový	T	Tepostop	NA	Nárazníková armatura	PO	Pojistka		
CO2	sněhový	Kov	Kovoslužba	TP	Tlaková patrona	DM	Ostatní drobný materiál	C	HP starší 20-ti let HP CO2 (sněhové) starší 40-ti let
		A	Albeco	PV	Pojistný ventil				

č.	Umístění	Druh	Typ	Rok výroby	Výr. číslo	Výrobce	Oprava / plnění	Zkušební tlak (Mpa)	Poznámka, náhradní díly	Stav	
										Vyřazen	Výhovuje
1	OU dílny	PR	P6BETA-Z	2019	19/20723/24	Beta	periodická zkouška	3,0			X
2	OU dílny	PR	P6BETA-Z	2019	19/21155/24	Beta	periodická zkouška	3,0			X
3	DPS 2.NP	PR	PG6LE	2009	09/014571/24	Tepostop	periodická zkouška	2,8			X
4	OU dílny	PR	P6BETA-Z	2019	19/22274/24	Beta	periodická zkouška	3,0			X
5	kino, vstup	PR	PG6Euro-P	2019	19/002912/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
6	kino, bar	PR	PG6Euro-P	2019	19/003003/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
7	kino, sál	PR	PG6Euro-P	2019	19/003131/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
8	kino, sál	PR	PG6Euro-P	2019	19/002821/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
9	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	2019	19/003128/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
10	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	2019	19/002552/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasičského přístroje podle ust. § 9, odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Vykonavatel opravy / údržby prohlašuje, že je oprávněn k provádění oprav a údržbě HP a že při opravě a údržbě hasičských přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Hasičské přístroje převzal / umístění hasičských přístrojů provedl

Datum převzetí/provedení	Červenec 2024
Jméno, příjmení a podpis zástupce vlastníka / uživatele HP	

Vykonavatel údržby a opravy hasičských přístrojů

Datum opravy/údržby	Červenec 2024	Strana č./počet stran	1/1
Oprávněná osoba:	HASKON Nové Karlovarská IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870		

Doklad o vyřazení hasičského přístroje z používání - vyřazovací protokol. v souladu s odst. 9, § 9 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce							
firma: HASKON s.r.o. Karlovarská 456/46 271 01 Nové Strašecí tel. 775 339 706, IČ: 27905870			Vlastník PHP Obec Brandýsek Objekt: Obec Brandýsek, Slánská 62		List číslo: 1		
Pořadové číslo	Umístění	Druh	Typ	Výr. číslo	Výrobce	Stav	Důvod vyřazení
1	OÚ 3.NP archiv	PR	PG6LE	04/005624/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
2	OÚ 2.NP chodba	PR	PG6LE	04/006399/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
3	OÚ přízemí chodba	PR	PG6LE	04/005676/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
4	OÚ dílna	PR	PG6LE	04/007695/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
5	Knihovna	PR	PG6LE	04/006221/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Legenda k důvodu vyřazení HP v souladu s odst. 9, §9 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. a) Vadný - nelze předepsaným způsobem opravit b) Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby c) HP starší 20 let, HP CO2 (sněhové) starší 40 let							
Datum: Cervenec 2024 Poznámka:							
				 Karlovarská 456, PSČ 271 01 IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870 Podpis oprávněné osoby			

PROTOKOL O REVIZI VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ

Zhotovitel kontroly
HASKON s.r.o.
 Karlovarská 456
 271 01 Nové Strašecí
 tel. 775 339 706, IČ: 27905870

Objednatel revize
Obec Brandýsek
 Adresa objektu
Obec Brandýsek, Slánská 62

č.	Umístění hydrantu	Typ	Výrobce	Tlak (Mpa)	Průtok (l.s-1)	Poznámka	Příští revize	Vyhovuje	
								Výzbroj	Ano / Ne
1	OÚ 3.NP	D25		0,3	0,475	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ano
2	DPS 2. NP	C52		0,12	1,73	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ano
3	DPS 1. NP	C52		0,18	2,12	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ano
4	Zdravotní středisko 2. NP	C52		0,05	---	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ne
5	Zdravotní středisko 1.NP	C52		0,05	---	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ne
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Roční revize hydrantových systémů byla provedena dle ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou a podle ČSN EN 671-3 - Údržba hadicových navijáků s tvarové stálou hadicí a hydrantových systémů se zpoštitelnou hadicí. Při revizi bylo použito měřicích zařízení doporučených v čl. 6.1 bod e) - průtokoměr a tlakoměr. Údaje o naměřených hodnotách jsou uvedeny v tabulce.

Závady a poznámky

Nizký tlak u hydrantu č. 4 a 5.

Závěr provedené kontroly

Vnitřní požární hydranty uvedené v této revizní zprávě odpovídají požadavkům výše uvedených ČSN a EN, průvodní dokumentaci výrobce, a jsou schopné dalšího provozu. Vyjma hydrantů č. 4 a 5, které neodpovídají požadavkům výše uvedených ČSN a EN, průvodní dokumentaci výrobce, a nejsou schopné dalšího provozu.

Datum kontroly

Červenec 2024

Podpis revizního technika

Karlovarská 456, PSČ 271 01
 IČ: 279 05 870, DIČ: C27905870