

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha
Gorazdova 1969/24, Praha 2
email: praha@coi.cz, datová schránka: p2fdz5j,
tel.: +420 296 366 207

Identifikační kód

102410140169401

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: Obec Brandýsek
IČO: 00234168
Sídlo: Slánská 62, Brandýsek, 27341
Název dotčené provozovny, adresa: Slánská 62, Brandýsek, 27341

Místo: OÚ Brandýsek, Slánská 62, 273 41 Brandýsek

Datum a čas: 14.10.2024 10:30 - 14.10.2024 15:00

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny:  číslo průkazu: 
Další členové skupiny:  číslo průkazu: 

Za kontrolovanou / povinnou osobu:

funkce: Statutární orgán jméno a příjmení: Henrieta Rydlová datum nar.: 



za ČOI - podpisy

14.10.2024

1



role - podpis

Kontrolní zjištění

Dnešního dne byla zahájena kontrola dětského hřiště v obci Brandýsek, které je situováno na pozemku parc.č. 887/4 KÚ Brandýsek, v ulici Hřbitovní, ve které je situováno dětské hřiště s místním názvem „Dětské hřiště v Hřbitovní“, v návaznosti na šetření podnětu podatele čj.: ČOI 68271/24/O100

Ve výše uvedeném podání bylo mj. uvedeno:

„...chtěla bych upozornit na nebezpečné dětské hřiště v obci Brandýsek Na dětském hřišti se dost často vyskytují injekční stříkačky, které obec neřeší. Objevili se tam i pravděpodobně lidské výkaly. V oplocení je velké díry a je tam možnost zranění. Dřívka na hřišti jsou vysoko, takže se tam protáhne malý pes či kočka. Nelegálně postavené posilovací stroje na místě, kde je podle územního plánu parkoviště. Mimochodem velmi blízko je elektrické vedení. Stůl na stolní tenis velmi blízko stromů a velmi rezavému odpadkovému koši.“

Kontrolní zjištění z 14.10. 2024

Šetření bylo provedeno na základě výše uvedeného podnětu podatele čj.: ČOI 68271/24/O100 a bylo zaměřeno na dodržování provozních podmínek s ohledem na ustavení § 13) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, v návaznosti na nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posouzení shody, v platném znění, souvisejícími technickými předpisy jsou: řada norem ČSN EN 1176 – XX Povrch a zařízení dětského hřiště, platné v době uvedení výrobku na trh. Dále je u dětských hřišť kontrolováno dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/92 Sb. v platném znění v návaznosti na zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

Dne 14.10.2024 bylo provedeno místní šetření, při kterém byl zjištěn provozovatel dotčeného hřiště, kterým je obec Brandýsek a byla provedena fyzická vizuální kontrola herních prvků - viz fotodokumentace.

ZDH jsou výrobky stanovené NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posouzení shody, Příloha č.2, položka č.6 – prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže) s povinností výrobce zajistit posouzení shody ve spolupráci s autorizovanou osobou. Herní prvky byly fyzicky zkontrolovány. ZDH nebylo posuzováno z hlediska platných ČSN EN.


Provozovatelem výše uvedeného hřiště je Obec Brandýsek, Slánská 62, Brandýsek 273 41. Na výše uvedeném parcelním čísle v katastru obce Brandýsek je umístěno dětské hřiště, které je přístupné veřejnosti, jehož provoz je omezen návštěvní dobou - viz provedená fotodokumentace.



za ČOI - podpisy

14.10.2024

2



os

- podpis

V průběhu kontroly byla kontaktována starostka obce Brandýsek paní Henrieta Rydlová, č.op. [redacted] která byla o provádění kontrole informována a byla seznámena s obsahem vyše uvedeného podnětu. Jednání pokračovalo místním šetřením na uvedeném dětském hřišti a na OÚ Brandýsek. Úřední záznam byl sepsán na obecním úřadě Brandýsek v přítomnosti starostky obce.

Jedná se o zcela oplocené hřiště s přírodním travním povrchem, na hřišti jsou umístěny herní prvky Věž-multifunkční herní sestava (dále jen „Věž“), sestava houpaček (dále jen „Houpačky“), kolotoč, houpačka „Drncadlo“ (dále jen „Drncadlo“) , sestava kladin a dále je zde umístěna lavice se stolem pro sezení a dřevěné lavičky. Dopadové plochy herních prvků jsou vysypány kačirkem.

Vizuální prohlídkou při místním šetření dne 14.10. 2024 bylo zjištěno, že na uvedeném hřišti jsou mj. instalovány herní prvky-viz fotodokumentace:

Věž- multifunkční herní sestava FLORA, rok výroby 2019 – viz fotodokumentace

Jedná se o herní prvek s maximální výškou cca 3m, složený ze dvou věží se skluzavkami, přístupovým schodištěm a šikmou plochou s příčkami, obojí se zábradlími, plošiny, průlezovým tubusem v kombinaci materiálů dřevo-plast-kov a je umístěn na dopadové ploše vysypané vrstvou kačírku. Na herním prvku je uveden štítek dodavatele FLORA SERVIS s.r.o., název Herní sestava FLORA, rok výroby vyznačen perforací adresa, kontaktní údaje a www.floraservis.cz , EN: 1176-1,2,3: 2009, věk 3-14 let. Jiné značení na herním prvku nebylo zjištěno.

Sestava houpaček v kombinaci materiálů dřevo-kov, rok výroby 2023, výrobce: Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, EN: 1176-1:2017, TYP: RH-320 (uvedeno na štítku – viz fotodokumentace).

Jedná se o herní prvek – zavěšené houpačky se šesti ukotvenými rameny a jedním středovým stožárem, na kterém byl umístěn štítek se značením výrobcem, typem a rokem výroby, normou EN 1176-1:2017. Dále sestavu tvoří 2ks zavešených houpaček a 1 ks zavěšeného lanového kruhu. Nášlapná plocha je tvořena sestavou zatravnovacích rohoží.

Sestava kladin, rok výroby - neurčen, výrobce – neurčen (bez štítku).

Jedná se o herní prvek z kombinace materiálu dřevo-kov,. Nášlapná plocha je tvořena travnatou plochou.

Kolotoč, rok výroby 2023, výrobce: Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, EN: 1176-1:2017, TYP: KOL180R (uvedeno na štítku – viz fotodokumentace).

Jedná se o herní prvek z materiálu kov, na kterém byl umístěn štítek se značením výrobcem, typem a rokem výroby, normou EN 1176-1:2017. Nášlapná plocha je tvořena sestavou zatravnovacích rohoží.

Houpačka „Drncadlo“, rok výroby 2023, výrobce: Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, EN: 1176-1:2017, TYP: VH201W (uvedeno na štítku – viz fotodokumentace).



za ČOI - podpisy

14.10.2024

3



.....
podpis

Jedná se o herní prvek – v kombinaci materiálu kov-guma-plast, s jedním ramenem se sedačkami na každé straně ramene a jedním středovým stožárem, na kterém byl umístěn štítek se značením výrobcem, typem a rokem výroby, normou EN 1176-1:2017.

Na dětském hřišti byla umístěna lavice se stolem pro sezení, která je rovněž situována v prostoru hřiště. Jedná se o prvek mobiliáře z recyklovaného textilu a LDPE – viz štítek. U vstupu na hřiště je umístěn provozní řád hřiště-viz fotodokumentace. V tomto provozním řádu jsou mj. uvedeny kontakty na provozovatele, návštěvní doba a podmínky používání hřiště.

Dne 14.10. 2024 byla rovněž provedena vizuální kontrola značení dle ČSN EN 1176-1. Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

7. Značení

7.1 Identifikace zařízení

Zařízení (herní prvek) musí být čitelně a trvale označeno v poloze, která je viditelná z terénu alespoň následujícím:

- a) jméno a adresa výrobce nebo autorizovaného zástupce;
- b) označení zařízení a rok výroby
- c) číslo a datum této evropské normy, tj. EN 1176-1:2008.

Bylo zjištěno, že kontrolované **herní prvek Sestava kladin** nebyl označen předepsaným způsobem, bylo uloženo zjednání nápravy-viz opatření.

Na herních prvku **Věž- multifunkční herní sestava FLORA**, byly zjištěny drobné nedostatky způsobené provozem dětského hřiště. Jedná se např. o drobné odštípnutí na dřevěných prvcích, několik mezer mezi spoji dřevěných částí herních prvků způsobených seschnutím dřeva, několik chybějících krytek šroubových hlavíc a matic, ostrý roh na spodní straně schodnic pro vstup na věž sestavy, spára při vyústění průlezového tubusu mezi věžemi ,bylo uloženo zjednání nápravy – viz opatření.

Oplocení kontrolovaného hřiště je tvořeno z jedné strany betonovým plotem, výšky cca 2m a zbývající strany jsou oploceny drátěným pletivem se sloupky. Na oplocení hřiště byly zjištěny otvory v pletivu a drobná poškození (chybějící krytky na sloupcích)– viz fotodokumentace. Bylo doporučeno uvedené nedostatky v oplocení odstranit. Dle sdělení přítomné paní starostky je oprava oplocení předmětem jednání rady obce dne 14.10. 2024.

Přítomná paní starostka Henrieta Rydlová, byla dále požádána podle ustanovení § 8) písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole o doložení nabývacího dokladu (případně předávacího protokolu k předmětnému hřišti), roční kontroly provedené oprávněnou osobou ve smyslu ČSN EN 1176-7 čl. 6.2. c., prohlášení o shodě a certifikátů, na jejichž základě bylo vydáno včetně závěrečného protokolu s technickou specifikací a vyobrazením herních prvků a další provozní dokumentace. Dnešního dne paní starostka sdělila, že požadované dokumenty jsou v archivu a budou doloženy do datové schránky-viz opatření.

Další výše požadované dokumenty: roční kontroly provedené oprávněnou osobou ve smyslu ČSN EN 1176-7 čl. 6.2. c., prohlášení o shodě a certifikátů, na jejichž základě bylo vydáno včetně závěrečného protokolu s technickou specifikací a vyobrazením herních prvků


za COI - podpisy

14.10.2024

4


ost
odpis

a další provozní dokumentace, které nebyly v době kontroly k dispozici budou spolu s písemným vyjádřením k obsahu výše uvedeného podnětu spotřebitele a zprávou o odstranění zjištěných nedostatků doloženy do datové schránky.

Přijatá opatření:

1) Kontrolované osobě se dle § 18, odst. 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. ukládá, bezodkladně odstranila zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedla nezbytná opatření k nápravě.

2) Kontrolované osobě se ukládá, ve smyslu ust. § 8 písm. c) a f) a ust. §10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, **podat písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků a písemné vyjádření k obsahu výše uvedeného podnětu a dále předložit kopie prohlášení o shodě a certifikátů, na jejichž základě bylo vydáno včetně závěrečného protokolu s technickou specifikací a vyobrazením herních prvků, kopii nabývacích dokladů vystavených dodavatelem kontrolovaných herních prvků kontrolované osobě, návodů k použití, roční hlavní kontroly a dále záznamů o prováděných provozních kontrolách, případně opravách a nehodách (např. Provozní kniha).**

Požadované dokumenty kontrolovaná osoba předloží do 10 dnů na adresu uvedenou v záhlaví tohoto úředního záznamu k rukám .

6) Případná další opatření budou uložena v rámci pravomoci ČOI.

V případě, že kontrolovaná osoba neposkytne kontrolnímu orgánu součinnost dle ustanovení ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, dopustí se dle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu přestupku, za který se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč.

Přílohy:


1. Fotodomunentace



za ČOI - podpisy

14.10.2024

5



.....
oso, ...ná kontrole - podpis